

- Schutzkappe zum Fugenhobeln mit maximaler Kontrolle



Ausführung	Fugenhobeln mit maximaler Steuerung
Betriebsarten	manuell / mechanisiert
Schweißstrom max.	45 A