

- Schneiddüse, manuelles und mechanisiertes Schneiden



Betriebsarten	manuell / mechanisiert
Schweißstrom max.	45 A