


Basic

094-015517-00000-k



- Zweiknopfbedienung: Arbeitspunkteinstellung über Drahtgeschwindigkeit und Schweißspannung
- Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
- Digitale Anzeige von Schweißstrom, -spannung, Drahtgeschwindigkeit, effektiver Lichtbogenleistung und Motorstrom

Schweißverfahren	MIG/MAG , E-Hand
E-Hand-Funktionen	Hotstart , Arcforce , Antistick
Bedienungsart	Zweiknopfbedienung
Parameter im Display	Schweißstrom , Drahtgeschwindigkeit , Fehlercode
Einstellen von	Drahrückbrand
Testfunktionen	Gastest, stromlos , Drahteinfädeln, stromlos